

VERBALE DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ALIMENTATI CON TENSIONE FINO A 1000 V

articoli 4 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n. 462

Numero Verbale: T21-21-1515 Data Verbale: 04/11/2021

L'Organismo di Ispezione di tipo A C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl, con sede legale in Via Alessandro Chiampan 34 nel comune di Lonigo (VI) abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto Direttoriale del 10 marzo 2020) ha proceduto alla:

Verifica periodica

commissionata da
COMUNE DI ORIO LITTA
Via Aldo Moro, 2, Orio Litta (LO)

per l'impianto **SCUOLA ELEMENTARE** Viale Negri , 1, Orio Litta (LO)

Verifica svolta il: 04/11/2021 dalle ore 17:00 alle ore 17:30

23/09/2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:30

Tecnico preposto alla verifica: Antonio Buttafava

VISTO

il rapporto di verifica T21-21-1515 allegato al presente verbale e del quale è parte integrante contenente la descrizione sintetica: caratteristiche riscontrate, esami condotti, prove e misure eseguite, durata della verifica, strumentazione impiegata ed eventuali osservazioni

VISTA

la congruità di quanto rilevato con quanto previsto dalle leggi e dalle norme applicabili e da quanto riportato nella revisione vigente dell'Istruzione operativa dell'organismo I/V462/38

SI DICHIARA

che l'esito della Verifica, in relazione a quanto accertato, è POSITIVO

In base alle informazioni fornite dal cliente la prossima verifica dovrà essere svolta entro il: 03/11/2023 fatto salvo eventuali modifiche sostanziali all'impianto e/o variazione dei rischi connessi alla tipologia degli ambienti.

La piena validità del presente verbale è confermata qualora entro 30 giorni dal rilascio nulla pervenisse da C.V.E. Centro Verifiche Europee S.r.I. in seguito al riesame effettuato da parte del Responsabile Tecnico.

Copia conforme al Verbale di Verifica firmato digitalmente da Antonio Buttafava in data 04/11/2021 17:41:09



Revisione:

Codice QR:

12/09/2021

1 di 6

M-VBT-41-T21-21-1515

Data:

Pagina:



RAPPORTO DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ALIMENTATI CON TENSIONE FINO A 1000 V

articoli 4 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n. 462

Numero Rapporto: T21-21-1515 Data Rapporto: 04/11/2021	Numero Rapporto: T21-21-1515	Data Rapporto: 04/11/2021
--	------------------------------	---------------------------

Il presente documento è parte integrante del verbale di verifica identificato con lo stesso numero.

L'Organismo di Ispezione di tipo A C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl, con sede legale in Via Alessandro Chiampan 34 nel comune di Lonigo (VI) abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico (Decreto Direttoriale del 10 marzo 2020) ha proceduto alla verifica:

Committente	COMUNE DI ORIO LITTA
Identificazione impianto oggetto della verifica	SCUOLA ELEMENTARE Viale Negri , 1 - 26863 Orio Litta (LO)
Responsabile dell'impianto / Preposto ai lavori del committente	Sig. Franco Gabba
Attività svolta	SCUOLA

1. Identificazione della tipologia di verifica

Verifica Periodica

2. Esame della documentazione

La disponibilità della documentazione rientra nei mezzi che il titolare dell'attività è tenuto a mettere a disposizione del personale incaricato alle verifiche:

Documentazione attestante la conformità ai sensi della Legge 46/90 o D.M. 37/08	Non disponibile	
Ditta installatrice:	Data dichiarazione:	
Progetto dell'impianto elettrico	Non disponibile	
Nominativo progettista:	Data progetto:	
Anno di installazione dell'impianto (dichiarato dal committente) Non rilevabile		
Matricola impianto:		
Osservazioni: Al momento della verifica non è stata resa disponibile la documentazione relativa all'impianto.		

3. Esame a vista dei luoghi e degli impianti

In base a quanto dichiarato dal richiedente della verifica per quanto è stato possibile accertare nel corso dell'esame a vista, l'impianto elettrico oggetto della verifica presenta le seguenti caratteristiche:

3.1 Caratteristiche dell'impianto

Potenza contrattuale: 11,0 kW		Numero di contatori: 1		
Tensione di alimentazione: 400 V		Tipologia del sistema elettrico: ☑TT □IT □Autonomo		
Protezione ai contatti indiretti:	☑ interruttori differenzia	ıli □interruttori magnetotermici		
Valore della tensione di contatto limite: 50,00 V				



Revisione:

Codice QR:

12/09/2021

2 di 6

M-RBT-42-T21-21-1515

Data:

Pagina:



3.2 Esame del sistema disperdente

Dispersore:		•	
corda in rame nuda a sezione claimetro claimetr	Dispersore:	☑ ispezionabile	□ non ispezionabile
Conduttori equipotenziali: Conduttori equipotenziali: Ciunzioni e connessioni: Conduttori conduttori equipotenziali: Ciunzioni e connessioni: Ciunzioni e connessioni: Ciunzioni e connessioni: Ciunzioni e connessioni: Cosservazioni: 3.3 Descrizione dei luoghi / locali Ai fini del D.P.R. 462/01 i luoghi di lavoro, in relazione ai rischi presenti, possono suddividersi in: luoghi di tipo ordinario luoghi di tipo ordinario luoghi a maggior rischio in caso di incendio locali medici cantieri edili locali estetici conformità con la Norma CEI 64-14 e alla Guida CEI 0-14 l'impianto è stato sottoposto alle seguenti prove e misure (le prove e misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti secondo quanto stabilito dall'organismo nella revisione corretta." I/V462/38. 4.1 Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali Esito della prova: positivo negativo levidenza delle prove è contenuta nell'allegato A 4.2 Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali Esito della prova: positivo negativo levidenza delle prove è contenuta nell'allegato B 4.3 Misura della resistenza di terra Effettuata con il metodo: Dop/anello di guasto volt-amperometrico volt	Descrizione dispersore:	□ corda in rame nuda a□ tondino in ferro zinca□ dispersori di fatto cos	sezione to avente diametro
equipotenziali:	Conduttori di terra:	□ tondino in ferro zinca ☑ cavi isolati g/v	to
Connessioni: □altro: Osservazioni: 3.3 Descrizione dei luoghi / locali Ai fini del D.P.R. 462/01 i luoghi di lavoro, in relazione ai rischi presenti, possono suddividersi in: □luoghi di tipo ordinario □luoghi a maggior rischio in caso di incendio □locali medici □cantieri edili □locali estetici ove e misure strumentali n conformità con la Norma CEI 64-14 e alla Guida CEI 0-14 l'impianto è stato sottoposto alle seguenti prove e misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti secondo quanto stabilito dall'organismo nella evisione corrente dell'istruzione operativa: I/V462/38). 1.1 Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali Esito della prova: ☑ positivo □ negativo L'evidenza delle prove è contenuta nell'allegato A 1.2 Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali Esito della prova: ☑ positivo □ negativo L'evidenza delle prove è contenuta nell'allegato B 1.3 Misura della resistenza di terra Effettuata con il metodo: ☑ loop/anello di guasto □ volt-amperometrico Valore della resistenza di terra: 6,00 □ Ω		□ conduttori nudi	
3.3 Descrizione dei luoghi / locali Ai fini del D.P.R. 462/01 i luoghi di lavoro, in relazione ai rischi presenti, possono suddividersi in:			giunzioni ai morsetti di terra sono idonee e in buon stato di conservazione
Ai fini del D.P.R. 462/01 i luoghi di lavoro, in relazione ai rischi presenti, possono suddividersi in: □luoghi di tipo ordinario □locali medici □cantieri edili □locali estetici ove e misure strumentali In conformità con la Norma CEI 64-14 e alla Guida CEI 0-14 l'impianto è stato sottoposto alle seguenti prove e misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti secondo quanto stabilito dall'organismo nella revisione corrente dell'istruzione operativa: I/V462/38). 4.1 Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali Esito della prova: □ positivo □ negativo L'evidenza delle prove è contenuta nell'allegato A 4.2 Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali Esito della prova: □ positivo □ negativo L'evidenza delle prove è contenuta nell'allegato B 4.3 Misura della resistenza di terra Effettuata con il metodo: □ loop/anello di guasto □ volt-amperometrico Valore della resistenza di terra: 6,00 Ω	Osservazioni:		
misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti secondo quanto stabilito dall'organismo nella revisione corrente dell'istruzione operativa: I/V462/38). 4.1 Prova di continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali Esito della prova:	□ locali estetici rove e misure strumental		
Esito della prova:	misure possono essere es	eguite su un campione ra	ppresentativo di punti, scelti secondo quanto stabilito dall'organismo nella
L'evidenza delle prove è contenuta nell'allegato A 4.2 Prova di funzionamento dei dispositivi differenziali Esito della prova: ☑ positivo ☐ negativo L'evidenza delle prove è contenuta nell'allegato B 4.3 Misura della resistenza di terra Effettuata con il metodo: ☑ loop/anello di guasto ☐ volt-amperometrico Valore della resistenza di terra: 6,00 ☐	4.1 Prova di continuità d	ei conduttori di terra, di	protezione ed equipotenziali
Esito della prova:		•	· ·
L'evidenza delle prove è contenuta nell'allegato B 4.3 Misura della resistenza di terra Effettuata con il metodo: ☑ loop/anello di guasto Valore della resistenza di terra: 6,00 Ω	4.2 Prova di funzioname	nto dei dispositivi differe	enziali
Effettuata con il metodo: ☑ loop/anello di guasto □ volt-amperometrico Valore della resistenza di terra: 6,00		I	
Valore della resistenza di terra: $6{,}00$	4.3 Misura della resisten:	za di terra	
	Effettuata con il metod	o: ☑ loop/anello di guasto	□ volt-amperometrico
Osservazioni:	Valore della resistenza	di terra: 6,00 Ω	
	Osservazioni:		
	☑ n.a. □ valore m	nisurato: 0,00 A	

Revisione: Data: Codice QR: Pagina:

3 12/09/2021 M-RBT-42-T21-21-1515 3 di 6



5. Strumentazione utilizzata

Costruttore	Modello	Numero matricola	Scadenza taratura
HT ITALIA SRL	GSC 59	04070552	06/07/2022

6. Osservazioni

Allo stato attuale dell'impianto, in relazione ai risultati degli esami e delle prove/misure eseguite si osserva:

la misura di terra è adeguatamente coordinata con la corrente differenziale massima	☑ positivo	□negativo
la tensione di contatto massima rientra nei limiti previsti	☑ positivo	□negativo

7. Descrizione delle non conformità riscontrate

□ vedasi allegato C alla presente

8. Ore uomo impiegate per la verifica: 2,0

9. Personale coinvolto nella verifica

Ispettore Qualificato Antonio Buttafava

Copia conforme al Rapporto di Verifica firmato digitalmente da Antonio Buttafava in data 04/11/2021 17:41:09

Revisione: Data:

Codice QR: Pagina: 12/09/2021 M-RBT-42-T21-21-1515

4 di 6





PROVA DI CONTINUITA' ELETTRICA

Il presente allegato è parte integrante del rapporto n. T21-21-1515

PROVA CONTINUITA' DEI CONDUTTORI DI PROTEZIONE / EQUIPOTENZIALI / DI TERRA				
Zona di misura N. punti Valore misurato [Ohm]				
piano interrato	18	da 1,300 a 4,100		
piano terra	14	da 1,200 a 3,800		
centrale termica	3	da 1,400 a 3,500		

L'esito della prova di continuità è:	☑ Positivo	□ Negativo
--------------------------------------	------------	------------

Le prove di continuità sono state effettuate su un campione significativo prossimo al 80% delle masse e delle masse estranee presenti, visibili, accessibili ed ispezionabili secondo quanto previsto nella revisione vigente dell'istruzione operativa dell'organismo I/V462/38.

Revisione: 3 Data: 12/09/ Codice QR: M-APO Pagina: 5 di 6

12/09/2021 R: M-APC-51-T21-21-1515





PROVA INTERRUTTORI DIFFERENZIALI

Il presente allegato è parte integrante del rapporto n. T21-21-1515

Identificazione Quadro / Linea	Interruttore	ld [A]	Tempo di intervento [ms]
QE cucina	luce	0,030	28
QE cucina	prese 220v	0,030	24
QE cucina	prese 380v	0,030	31
QE cucina	forno	0,030	35
QEG	luce aule pt	0,030	29
QEG	luce corr e serv pt	0,030	23
QEG	luce aule 1p	0,030	27
QEG	luce corr p.int	0,030	34
QEG	luce mensa	0,030	22
QEG	luce est	0,030	33
QEG	luce sicur	0,030	25
QEG	antincendio	0,030	20
QEG	pompa sommersa	0,030	37
QEG	prese aule pt	0,030	24
QEG	prese aule p.int	0,030	28
QEG	prese corrid	0,030	30
QEG	alim chiamate	0,030	22
QEG	riserva	0,030	25
Avanquadro	generale	0,500	63

L'esito della prova strumentale di coordinamento è:	☑ Positivo	□ Negativo
---	------------	------------

Le prove hanno interessato un campione significativo prossimo al 100% secondo quanto riportato nella revisione vigente dell'istruzione operativa dell'organismo I/V462/38.



Revisione: 3
Data: 12/09/2021
Codice QR: M-APD-52-T21-21-1515
Pagina: 6 di 6